

压力焊作业安全技术实际操作考试点设备配备标准

1. 总则

压力焊（电阻焊）安全技术实际操作考试分为安全用具使用、安全操作技术、作业现场安全隐患排除、作业现场应急处置等4个科目，每个科目设置若干考题。考位按照每道考题要求，确定相应的作业面积，并配置相应的考试设备及防护设施。

2. 设备配备要求

2.1 安全用具使用

2.1.1 个人防护用品

序号	设备/设施/器材	参考型号/规格	数量
1	长袖工作服	棉质（套）	若干
2	长袖工作服	化纤（套）	若干
3	防尘口罩		若干
4	工作围裙	皮、棉质	若干
5	手套	皮、帆布、棉纱	若干
6	工作帽子	棉质	若干
7	保护眼镜		若干
8	劳动工作鞋	带钢包头工作鞋或解放鞋	若干
9	安全带	符合国家标准	1条
10	其他设备、设施、器材	标准	若干

2.2 安全操作技术

序号	设备/设施/器材	参考型号/规格	数量
1	电阻点焊机	符合国家相关标准	若干（配套）
2	电阻对焊机	符合国家相关标准	若干（配套）
3	空气压缩机（液压机构或气液机构）	符合国家相关标准	一台
4	冷却水循环装置	符合国家相关标准	一套
5	剪板机（0.4~4mm）	符合国家相关标准	一台
13	其他设备、设施、器材及低损耗配件	符合国家相关标准	若干

2.3 作业现场安全隐患排除

2.3.1 根据作业现场图片、视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害

序号	设备/设施/器材	参考型号/规格	数量
1	作业现场图片（一批）		
2	低压电工现场违章作业视频（几段）		若干
3	电脑		一台
4	多媒体播放器		一套

序号	设备/设施/器材	参考型号/规格	数量
5	投影幕		一张
6	投影机		一台
7	多媒体教室		一间
8	其他设备、设施、器材		若干

2.4 作业现场应急处置

2.4.1 单人徒手心肺复苏操作

具体设备、设施、器材及其型号、规格、数量见附录 8。

2.4.2 灭火器的选择和使用

具体设备、设施、器材及其型号、规格、数量见附录 8。