



● 当心烫伤

熔融金属的吊运和浇注、熔化沥青、高压蒸汽、电焊气割、高温物料、冶炼操作场所、热处理车间，其他有热源的操作场所等。（设置在作业区醒目处。）



● 当心弧光

产生弧光的设备，弧光辐射区及产生弧光的作业场所，如氩弧焊、电焊、电弧炉、碳弧气刨。（设置在作业处。）



● 当心冒顶

具有冒顶危险的作业场所，如矿山、隧道、坑道等地下作业。（设置在作业区入口处。）



● 当心瓦斯

有瓦斯爆炸危险的作业场所，如煤矿坑道、盲巷、煤气站及产生煤气的地方。（设置在作业区入口处或设施上。）



● 当心电离辐射

使用 X 射线探伤、 $\gamma$ 射线液位测量、探伤拍片等有电离辐射危害的作业场所。（设置在作业场所内或门口。）



● 当心裂变物质

属于 GB12268-90《危险物品名表》中放射性物品的使用、储存、运输场所或盛装容器等。（设置在一定防护区范围内。）



● 当心激光

凡使用激光设备和激光仪器的作业场所。（设置在设备和作业场所的入口处。）



● 当心微波

微波强度超过 GB10436-89《作业场所微波辐射卫生标准》、GB10437-89《作业场所超高辐射卫生标准》规定的作业场所，如利用微波进行金属热处理、介质热加工、辐射聚合、无损探伤、制作永久性发光涂料等作业场所。（设置在设备上或岗位附近和其作业场所内外。）



● 当心绊倒

容易绊倒的工作场所，如建筑施工钢筋存放处和钢筋施工场地，凸出地面的物体或临时堆有障碍物及物料堆放的场所。（设置在障碍物附近（前后 5--10M）。）



● 当心车辆

各种道路和平交路口、单向道路的叉口拐角处及候车处、厂区内的行车区域，车队、加油站门口、车辆出入较多的仓库、车间、厂房门口。（设置在路口、厂房、车库的出入口。）



● 必须戴防护眼镜

对眼睛有伤害的作业场所，如抛光间、冶炼浇注、清砂混砂、气割、焊接、锻工、热处理、酸洗电镀、加料、出发、电渣重熔、破碎、爆破等。（设置在场所入口处或附近。）



● 当心火车

厂区铁道路口、火车进出厂房、火车检修库的出入口，车间通道与铁路交会处。（设置在距道口 10~20M 处，厂门外外侧 5~10M 处，车间走道两侧。）



● 必须戴防毒面具

根据 GB 12268--90《危险货物品名表》的划分类别同压缩气体和液化气体第 3 项的有毒气体生产、使用、储存场所，对人体有害的气体、蒸汽、气溶胶、烟尘等作业场所，如修理或清理有毒物的管道、罐体，有毒物散发的地方及毒物灾害的抢救处理事故现场等。（设置在作业场所入口或附近。）



● 当心滑跌

地面有油、碱、水、冰、石墨粉等物质或有玻璃易滑跌的作业场所，如冲砂、除锈作业、修拆船油污污染通道、建筑施工的泥泞地段、冬季冰上作业、陡滑的楼梯、屋面、厨房工作间等。（设置在危险地点前面、室内墙上。）



● 必须戴防尘口罩

产生粉尘的作业场所，如翻砂、混砂、运砂、清砂、抛光、车削飞扬、胶本件切割、喷砂，耐火材料的储运、装卸、破碎、筛分、磨料、拌料，除尘设备的清灰或更换布袋作业等。（设置在作业场所入口处或附近。）



● 必须戴护耳器

噪声超过 85dB 的作业场所，如超高速试验间，工程爆破、容器爆破试验，船舶机舱，本工机械作业、铆接车间、织布车间、冷轧钢板、板管材剪切、冷拔管操作，热轧管坯清理、风铲等作业。（设置在作业区入口处或附近。）



● 必须系安全带

有坠落危险的作业场所，如高处建筑、修理、安装等作业，船台、船坞、码头及一切 2M 以上的高处作业场所。（设置在登高脚手架扶梯旁）



● 必须戴安全帽

头部可能受外力伤害的作业，如建筑施工工地、起重吊运、指挥挂钩、坑井和其他地下作业、钢铁厂、石化厂、电力、造船以及有起重设备的车间、厂房等。（设置在作业区入口处。）



● 必须穿救生衣

水上作业场所，如船舶、港口、码头及水上打捞作业、船体拷铲、油漆和海上工程结构等作业。（设置在作业区内。）



● 必须戴防护手套

接触毒品、腐蚀品、灼烫、冰冻及有触电危险的场所，如酸洗、电镀、油漆、热处理、焊接、操作高压开关的试验室（站），变配电所（室）及使用电动工具和棱角快口件的搬运作业。（设置在作业场所附近或设备设施上。）



● 必须穿防护服

对人体皮肤等有损害的作业，如从事有电离辐射、化学清洗、粉尘作业，清砂除锈、打磨喷涂作业区等。（设置在作用区周围通道和更衣室墙壁上。）



● 必须穿防护鞋

因酸洗、灼烫、触电、砸（刺）伤脚部的作业场所，如酸洗、电镀、水加工、水力清砂、水管敷设修理、污水废油处理站、乙炔站、变配电所（室）、试验站（室），冶炼、铸、锻场所，涂装、气割、焊接、电器安装及维修施工工地，机床切削，角料的生产、整理、清理及碎料废钢铁料场（仓库）等。（设置在作业场所内外。）



● 必须加锁

毒品仓库、化学危险品仓库、爆炸品库、放射性物品库、车间使用有毒有害物质的存放箱，变配电室、精密仪器仪表室。（设置在库、室的入口处。）



● 紧急出口

宾馆、医院、电影院等人员密集的公共娱乐场所；电厂，大型地下、电缆隧道、电梯检修孔；易燃易爆场所；高层居民楼等。（设置在出入口、楼梯口、通道上及转弯处。）



● 可动火区

经消防、安全部门确认划定可动火的区域，以及禁火区内经批准采取措施的临时动火场所。（设置在动火区内。）



● 闭险处

铁路桥、公路桥、矿井及隧道内躲避危险的地方。（设置在避险处上方或两侧。）